

Biała Podlaska dn. 09.11.2023 r.

**Parafia rzym.-kat.
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w
Czemiernikach**
ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki

W nawiązaniu do wniosku Parafii rzym.-kat. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach z dn. 05.10.2023 r. (data wpływu 10.10.2023 r.) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej przekazuje zalecenia konserwatorskie do remontu drewnianej kaplicy rzym.-kat. na cmentarzu w Czemiernikach.

1. Należy zrekonstruować sygnaturkę na dachu kaplicy. Należy utrzymać i poddać konserwacji krzyże wieńczące.
2. Jako pokrycie dachu należy zastosować gont.
3. Istniejący portyk należy przebudować z wymianą słupów na drewniane, z wprowadzeniem formy historycznej.
4. Elewacje powinny posiadać kolorystykę naturalnego drewna. Na elewacjach należy zrekonstruować formę gzymsu wieńczącego.
5. Drzwi wejściowe - do zachowania i remontu. Kolorystyka drzwi w naturalnym kolorze drewna.
6. Stolarka okienna - do rekonstrukcji formy, z możliwością wprowadzenia dodatkowych skrzydeł.
7. We wnętrzu należy wykonać podłogi drewniane, deskowe.
8. Ściany i sufity należy oczyścić z wtórnych warstw malarskich. Kolorystyka wnętrza do ustalenia na etapie realizacji prac.
9. Istniejące schody wewnętrzne z chórem muzycznym należy utrzymać i poddać pracom remontowym przy zachowaniu w maksymalnym stopniu materiału oryginalnego.
10. Należy wykonać wokół budynku opaskę z kruszywa.
11. W ramach prac remontowych należy wprowadzić system odprowadzenia wody opadowej.
12. Należy utrzymać w obiekcie sygnaturki liturgiczne.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr inż. arch. Arkadiusz Bojczuk
Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a